

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 000452 • Aberta em 11/08/2026

CLIENTE

Marcelo Tavares Pinto

PRESTADOR

TecSolve Assistência Técnica

CONTATO

(19) 99123-4567

CPF/CNPJ DO PRESTADOR

98.765.432/0001-10

EQUIPAMENTO OU LOCAL

Notebook Dell Inspiron 15 3520

IDENTIFICAÇÃO

Série BR7K92XQ

Problema relatado: Segundo o cliente, o aparelho desliga sozinho após alguns minutos de uso.

Diagnóstico e serviço executado: Superaquecimento por pasta térmica ressecada e cooler obstruído. Realizada limpeza interna, troca da pasta térmica e substituição do cooler. Teste de estresse por 40 minutos sem desligamento.

PEÇAS E SERVIÇOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Cooler para Inspiron 15 3520	1	145,00	145,00
Pasta térmica de alta condutividade	1	35,00	35,00
Mão de obra: limpeza interna e troca de cooler	1	180,00	180,00
Total da ordem de serviço			360,00

PREVISÃO DE ENTREGA

2 dias úteis

GARANTIA

90 dias a contar da entrega

Autorizo a execução dos serviços descritos acima, nas condições e pelos valores indicados. Serviços não previstos nesta ordem dependem de nova autorização.

Campinas, 11/08/2026

Marcelo Tavares Pinto

Cliente, autoriza a execução

Marcelo Tavares Pinto

Cliente, recebe o serviço concluído